

附件

长垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
17-D008-HN	12月13日	新乡	长垣县	魏庄街道办事处	长垣县智翔起重配件有限公司	长垣县魏庄镇付堤村	现场检查时该企业电炉尚有余温，沙型车间钩轮预制件正在冷却定型，有沙坯蒸汽扩散，存在12月12日夜间断生产现象，未严格落实重污染天气应急响应停产要求。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停产要求。	1月10日前
17-D009-HN	12月13日	新乡	长垣县	南蒲街道办事处	渣土裸露	长垣一中初中部西南	保障房小区南侧有面积约1000平方米的渣土裸露，未采取任何防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求。	1月10日前
17-D010-HN	12月13日	新乡	长垣县	魏庄街道办事处	渣土裸露	长垣县华豫大道中原矿山设备有限公司对面	现场有面积约1500平方米的渣土裸露，未采取任何防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求。	1月10日前
17-D011-HN	12月13日	新乡	长垣县	南蒲街道办事处	新乡市金海起重机械有限公司	起重工业园纬四路北侧	现场检查时该单位有两台电炉有余温，未严格落实重污染天气应急响应停用电炉的要求。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停产要求。	1月10日前